

Actualización - Bujía Bosch WR9DC 0242 225 599

Marzo, 2024

Imágenes de referencia:

Número de parte 13 dígitos: 0242 225 599 770

Característica técnica de terminal roscado: *Si es posible retirar la terminal de la bujía.*

Index del producto: 770

Origen: IND

Producto activo y con stock disponible de inmediato.



Terminal Removable

Imágenes ilustrativas



Actualización - Bujía Bosch WR9DC 0242 225 599

Marzo, 2024

Estimado distribuidor,

Comprometidos con la mejora continua, damos a conocer la actualización en la especificación técnica de la bujía **WR9DC** con número de parte **0242 225 599**:

Número de parte 13 dígitos: 0242 225 599 B66

Característica técnica de terminal roscado: *No es posible retirar la terminal de la bujía.*

Index del producto: B66

Origen: CN

Producto bloqueado:

Ingeniería de producto actualmente trabajando en la especificación requerida.

Actualización de producto vigente

Número de parte 13 dígitos: 0242 225 599 770

Característica técnica de terminal roscado: *Si es posible retirar la terminal de la bujía.*

Index del producto: 770

Origen: IND

Producto activo y con stock disponible de inmediato.

Imágenes de referencia en página 2.

Las órdenes de compra seguirán siendo solicitadas bajo el mismo número de parte a 10 dígitos.

Nuestro representante de ventas Bosch estará contactándolo para revisión de inventarios actuales con el index bloqueado y acciones de reemplazo en caso de ser necesarias.

Att.

Departamento de Mercadotecnia

Robert Bosch S de RL de CV